


Track 500m / 1000m

Laser Rangefinder Telescope



EN - User guide
SE - Bruksanvisning
PL - Instrukcja obsługi
CZ - Návod k použití

FOCUS

BRINGS NATURE CLOSER



Safety regulations



Please read all of the operational guide and safety regulations in this manual before operation.

- Improper operations without complying with this manual may cause damage to the device, influence on measurement result or cause personal injury to the user or a third party.
- The instrument is not allowed to be disassembled or repaired in any ways. It is forbidden to do any illegal modification or performance change for the device.
- Keep out of reach for children.
- It is strictly prohibited to shoot on eyes or other parts of body with the laser.
- Due to electromagnetic radiation interference to other equipment and devices, please don't use the device in a plane or around medical equipment, don't use it in a inflammable, explosive environment.
- Any quality issues or any questions on the meter, please contact local distributor or manufacturer.

Layout

500m

1000m



Specifications


Model	Focus Track 500m / Focus Track 1000m
Dimensions	103 x 65 x 38 mm / 108 x 67.7 x 38.5 mm
Net Weight	125 g / 150 g
Measuring Range	3-500m / 3-1000m , $\pm(1.0m+D \times 0.2\%)^*$
Unit	m(Meter), Y(Yard)
Measuring Speed	<0.5s (<120M 64ms; $\geq 120M$ 460ms)
Speed Measure Range	0~300km/h
Magnification	6X
Field of View	7.0°
Objective Diameter	19mm
Eyepiece Relief	15mm




















Exit pupil Caliber	3.7mm
Diopter Adjustable Range	$\pm 6^{\circ}$
Laser Class	Class 1
Laser wave length	905nm
Battery	3.7V / 750mAh Li-ion
Battery Life	Charge-discharge 500 times
Battery Working Life	Single measuring 20000 times after one time full charging
Water Resistant	IP54
Operating Temperature	-10°C~ 50°C
Flag Pole Measurement	Yes
Slope Measurement	Yes
Charging Specifications	DC5V 1A Type-C Interface


Note: The maximum measuring range is based on light color target which is depends on weather, target reflectivity, colour, surface finish, size and actual shape. Weather, reflection condition of the target and strong light can also affect the accuracy of the device. Please check "IMPORTANT NOTES" for more information.

Operation

Inner display:



1.  Power situation
2.  Speed mode
3.  Flag pole lock mode
 Unlocked
 Locked
4.  Setting mode
5.  Vibration mode
6.  Golf compensation uphill and downhill mode
 Uphill  Downhill
7.  Straight line measurement:
 actual distance / flag pole: distance
 to the flag pole / golf trajectory
 Compensation: compensating distance /
 speed mode: speed value
8.  Aiming: target in the center
 Scanning target:  blinking
 Catch the target:  stop blinking
9.  Straight line measurement mode
10.  m: meter / Yd: yard
 km/h: kilometers per hour
 kY/h: Thousand yards per hour
11.  Golf Trajectory Compensation:
 vertical distance and actual distance



Focusing




Turn towards “+” when users cannot see clearly at a close distance, such as farsightedness;

Turn towards “-” when users cannot see clearly at a long distance, such as nearsightedness.

Mode

Short press  to select the mode.

1. Straight Line Distance Measurement:
Measure the straight-line distance from device to target.
2. Flag pole: Lock the nearest target
3. Golf Trajectory Compensation:
Measure the compensating distance.
4. Speed Measuring:
Measure the real time speed of the moving target





Unit and vibration setup

Long press  for 2sec to set mode.

Unit Setup


Short press  to select unit between M and Y.


Short press  to vibration setting.



Vibration Setup

Short press  to switch on/off the vibration.

Short press  to save setting result.



NOTE:



1. Vibration on, the device vibrates once after each measurement, and twice when flag pole locked.
2. Vibration off, the device won't vibrate after each measurement, and vibrate twice when flag pole locked.

Straight line distance measurement


Measure the straight-line distance

Single Measurement: Short press  once.


Continuous Measurement: Long press  to scan the distance.




Golf measurement

Long press  to enter golf trajectory compensation, actual distance and vertical distance shows on display.

Measuring Uphill



Measuring Downhill



For golf competition-flag pole lock

Under Golf Trajectory Compensation mode, slide the switch to enter flag pole lock.

When measuring overlapping targets, long press  to get the distance of the nearest target.

For example: If it cannot distinguish the target is flag pole or forest, this function will lock the nearest target ---- flag pole.



Speed measurement

Press and hold  to track the target, the device calculates speed and shows on LCD in real time.



Important notes


• The multifunctional range finder does not emitted a visible beam. It uses a non-destructive vision infrared pulse laser, and then from the selected target reflection, back to the optical receiver. By measuring each pulse from the target and back, the laser rangefinder then uses its advanced diagnostic circuit to instantly calculate the measured distance. The maximum measuring range of the device depends on the target reflectivity, colour, surface finish, size and actual shape.

Try to use the device in below environment to guarantee the accuracy:

- Sunny day
- Clear air
- Bright target
- High reflecting surface
- Shiny surface

Below situation may cause measuring problems to the device:


- Black target
- Tiny target
- Glass
- Snowy, rainy or foggy
- Very strong light
or sunshine
- Diffuse surface
- Dynamic target

- Charge the device when the icon  shows to avoid bigger accuracy under low power condition.
- DO NOT touch the lens by finger in order to protect the coating on lens.
- DO NOT disassemble the device which is calibrated by high precise instrument.
Please send it to a professional maintenance department when the device gets problems.
- DO NOT wipe the lens with anything other than lens cloth.
- DO NOT carry the device with collision or weight.
- DO NOT make the device in baking or corrosion environment.
- DO NOT store the device under sunlight, dusty or temperature-abrupt environment.
It should be kept in a dry, cool and ventilated place.
- DO NOT operate the device aiming to the sun or strong light source, which may damage the photosensor.

Packing list:

- Rangefinder
- Gift box
- Pouch
- Hand strap
- User manual
- USB Type-C cable

Scan the qr code to view and download
the manual in more languages.






Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten.


- Felaktig användning utan att följa denna bruksanvisning kan orsaka skador på produkten, påverka mätresultatet eller orsaka personskador för användaren eller en tredje part.
- Produkten får inte demonteras eller repareras på något sätt. Det är förbjudet att göra olagliga modifieringar eller prestandaförändringar på instrumentet.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Det är strängt förbjudet att använda lasern mot ögon eller andra kroppsdelar
- På grund av elektromagnetisk strålning som stör annan utrustning och enheter, använd inte enheten i ett flygplan eller runt medicinsk utrustning, använd den inte i en brandfarlig, explosiv miljö.
- Vid kvalitetsproblem eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

Layout

500m



1000m



Specifikationer

Modell	Focus Track 500m / Focus Track 1000m
Mått	103 x 65 x 38 mm / 108 x 67.7 x 38.5 mm
Vikt	125 g / 150 g
Mätområde	3-500m / 3-1000m , $\pm(1.0m+D \times 0.2\%)*$
Enhet	m(Meter), Y(Yard)
Hastighet för mätning	<0.5s (<120M 64ms; $\geq 120M$ 460ms)
Mätområde för hastighet	0~300km/h
Förstoringsgrad	6X
Synfält	7.0°
Objektivets diameter	19mm
Toppunktsavstånd	15mm

Utgångspupill Kaliber	3.7mm
Justerbart intervall för dioptri	±6°
Laser klass	Klass 1
Våglängd för laser	905nm
Batteri	3.7V / 750mAh Li-ion
Batteriets totala livslängd	Laddning/urladdning 500 gånger
Batteriets livslängd	Enkelmätning 20000 gånger efter en gångs full laddning
Vattenresistent	IP54
Driftstemperatur	-10°C~ 50°C
Mätning av små objekt	Ja
Mätning av lutning	Ja
Specifikationer för laddning	DC5V 1A typ-C-gränssnitt

Obs: Det maximala mätområdet är baserat på ljusa mål som beror på väder, målets reflektionsförmåga, färg, ytfinish, storlek och faktiska form. Väder, målets reflektionsförhållande och starkt ljus kan också påverka enhetens noggrannhet. Se "VIKTIG INFORMATION" för mer information.


Drift

Inre display:




1.  Batteri
2.  Hastighetsläge
3.  Program för små objekt
 Mätning små objekt
 Låst värde små objekt
4.  Inställningsläge
5.  Vibrationsläge
6.  Kalkylerat värde vid lutning
 Uppförslutning
 Nedförslutning
7.  Mätresultat

8.  Hålkors

Mätning pågår:  blinkar

Uppmätt mål:  slutar blinka

9.  Mätning med rak linje


10.  m: meter / Yd: yard

 km/h: kilometer per timme

 k Y/h: Tusen yards per timme

11.  Kompensation för lutning:

Kompensation: kompenserande avstånd /
 hastighetsläge: hastighetsvärde



Fokusering




Dioptrijustering

Vrid mot "+" när användaren inte kan se klart på nära håll, vid närsynthet.
Vänd mot "-" när användaren inte kan se tydligt på långt avstånd, vid närsynthet.

Program

Tryck kort på  för att välja program.

1. Avståndsmätning med rak linje: Mät det raka avståndet från enhet till mål.
2. Små objekt mätning: Lås på närmsta mål.
3. Kompensation för lutning: Mät det kompenserande avståndet.
4. Hastighetsmätning: Mätning av hastighet av rörliga mål.




Enhet och vibrationsinställning

Tryck på  i 2 sekunder för att ställa in enhet.

Inställning av enhet


Tryck kort på  för att välja enhet mellan M och Y.


Kort tryck  till vibrationsinställning.



Inställning av vibration

Tryck kort på  för att slå på/av vibrationen.

Tryck kort på  för att spara inställning.




OBS:



1. Vibration på, enheten vibrerar en gång efter varje mätning och två gånger när små objekt mätning är klar.
2. Vibration av, enheten vibrerar inte efter varje mätning och vibrerar två gånger när små objekt mätning är klar.

Avståndsmätning med vinkeldata


Mät det raka avståndet

Enkel mätning: Tryck kort på 


Kontinuerlig mätning: Håll inne knappen  för att skanna avståndet.




Golfmätning

Tryck länge på  för att öppna vinkelkompensering, faktiskt avstånd och vertikalt avstånd visas på displayen.


Mätning i uppförlutning



Mätning i nedförlutning





Mätning till flaggstång vid golftävling

I intällningen för mätning till flaggstång skjuter du på omkopplaren för att låsa värdet mot flaggstången. Vid mätning av överlappande mål, tryck länge på  för att få avståndet till närmsta mål. Om avståndsmätaren inte kan skilja på bakgrund eller golfflagga så kommer den visa värdet på närmsta mindre objekt.



Hastighetsmätning

Tryck och håll ned  för att följa målet, enheten beräknar hastigheten och visar den på skärmen i realtid.



Viktig information


• Den multifunktionella avståndsmätaren avger ingen synlig stråle. Den använder en infraröd pulslaser som inte förstör synen och som sedan reflekteras från det valda målet tillbaka till den optiska mot-tagaren. Genom att mäta varje puls från målet och tillbaka använder laseravståndsmätaren sedan sin avancerade diagnostikkrets för att omedelbart beräkna det uppmätta avståndet. Enhetens maximala mätområde beror på målets reflektionsförmåga, färg, ytfinish, storlek och faktiska form.

Försök att använda enheten i nedanstående miljö för att garantera noggrannheten:

- Solig dag
- Ljusstarkt mål
- Glänsande yta
- Ren luft
- Högt reflekterande yta

Nedanstående situation kan orsaka mätproblem för enheten:


- Svart mål
- Snö, regn eller dimma
- Diffus yta
- Litet mål
- Mycket starkt
- Dynamiskt mål
- Glas
- ljus eller solsken

- Ladda enheten när ikonen visas 
- Rör INTE linsen med fingrarna.
- Ta INTE isär enheten.
- Ta kontakt med ditt inköpsställe eller lokal distrubitör om enheten får problem.
- Torka INTE av linsen med något annat än en linsduk.
- Bär INTE enheten så det finns risk för stöt eller klämskador.
- Förvara INTE enheten i solljus, i dammiga miljöer eller i miljöer med höga temperaturer.
Den ska förvaras på en torr, sval och ventilerad plats.
- Använd INTE enheten riktad mot solen eller starka ljuskällor, eftersom det kan skada sensorn.

Förpackningslista:

- Avståndsmätare
- Förpackning
- Väska
- Handrem
- Användarhandbok
- USB typ-C-kabel

Scanna qr-koden för att se och ladda
ner manualen i fler språkversioner






Przepisy bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym podręczniku.


- Niewłaściwe użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować uszkodzenie urządzenia, wpłynąć na wynik pomiaru lub spowodować obrażenia ciała użytkownika lub osoby trzeciej.
- Zabrania się demontażu lub naprawy urządzenia w jakikolwiek sposób. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nielegalnych modyfikacji lub zmian wydajności urządzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Surowo zabrania się strzelania laserem w oczy lub inne części ciała.
- Ze względu na zakłócenia promieniowania elektromagnetycznego innych urządzeń i sprzętu, nie należy używać urządzenia w samolocie lub w pobliżu sprzętu medycznego, nie należy używać go w środowisku łatwopalnym, wybuchowym.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością lub pytań dotyczących miernika należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Układ

500m



1000m



Specyfikacje


Model	Focus Track 500m / Focus Track 1000m
Wymiary	103 x 65 x 38 mm / 108 x 67.7 x 38.5 mm
Waga netto	125 g / 150 g
Zakres pomiarowy	3-500 m / 3-1000 m , $\pm(1.0m+D \times 0.2\%)*$
Jednostka	m (metr), Y (jard)
Szybkość pomiaru	<0.5s (<120M 64ms; $\geq 120M$ 460ms)
Zakres pomiaru prędkości	0~300 km/h
Powiększenie	6X
Pole widzenia	7.0°
Średnica obiektywu	19 mm
Ulga okularu	15 mm

Kaliber źrenicy wyjściowej	3.7 mm
Zakres regulacji dioptrii	±6°
Klasa lasera	Klasa 1
Długość fali lasera	905nm
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 750 mAh
Żywotność baterii	Ładowanie-rozładowanie 500 razy
Żywotność baterii	Pojedynczy pomiar 20000 razy po jednokrotnym pełnym naładowaniu
Wodoodporność	IP54
Temperatura pracy	-10°C~ 50°C
Pomiar masztu flagowego	Tak
Pomiar nachylenia	Tak
Specyfikacja ładowania	DC5V 1A Interfejs typu C

Uwaga: Maksymalny zakres pomiarowy opiera się na jasnym kolorze celu, który zależy od pogody, współczynnika odbicia celu, koloru, wykończenia powierzchni, rozmiaru i rzeczywistego kształtu. Pogoda, stan odbicia celu i silne światło mogą również wpływać na dokładność urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "WAŻNE UWAGI".









Działanie


Wyświetlacz wewnętrzny:



1.  Stan naładowania baterii
2.  Tryb prędkości
3.  Tryb blokady masztu flagowego
 Odbloko wany
 Zablokow any
4. **SET** Tryb ustawień
5.  Tryb wibracji
6.  Kompensacja tryb golfowy
w górę i w dół
 w górę  w dół
7.  Pomiar w linii prostej:

odległość rzeczywista / maszt flagowy: odległość
do masztu / trajektoria golfa
Kompensacja: kompensacja odległości /
tryb prędkości: wartość prędkości

8.  Celowanie: cel na środku
Cel skanowania:  miga
Złap cel:  Przestaje migać
9.  Tryb pomiaru linii prostej
10.  m: metr / Yd: jard
 km/h: kilometry na godzinę
 kY/h: tysiąc jardów na godzinę
11.  Kompensacja trajektorii golfa:
odległość pionowa i odległość rzeczywista



Koncentracja




Obróć w kierunku "+", gdy użytkownicy nie widzą wyraźnie z bliskiej odległości, np. w przypadku dalekowzroczności;

Obróć w kierunku "-", gdy użytkownicy nie widzą wyraźnie z dużej odległości, np. z powodu krótkowzroczności.

Tryb

Naciśnij krótko przycisk  aby wybrać tryb.

1. Pomiar odległości w linii prostej:
Pomiar odległości w linii prostej od urządzenia do celu.
2. Maszt flagowy: Zablokuj najbliższy cel
3. Kompensacja trajektorii golfa:
Zmierz odległość kompensacji.
4. Pomiar prędkości:
Pomiar prędkości poruszającego się obiektu w czasie rzeczywistym




Konfiguracja urządzenia i wibracji

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk , aby ustawić tryb.

Konfiguracja urządzenia

Krótko naciśnij  aby wybrać jednostkę pomiędzy M i Y.


Krótkie naciśnięcie przycisku  wybiera tryb wibracji.



Ustawienia wibracji

Krótkie  naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza wibracje.

Krótkie  naciśnięcie, aby zapisać wynik ustawienia.



UWAGA:



1. Po włączeniu wibracji urządzenie wibruje raz po każdym pomiarze i dwa razy po zablokowaniu masztu.
2. Wibracja wyłączona, urządzenie nie będzie wibrować po każdym pomiarze i zawibruje dwukrotnie po zablokowaniu masztu.

Pomiar odległości w linii prostej


Zmierz odległość w linii prostej

Pojedynczy pomiar: Naciśnij krótko  jeden raz.


Pomiar ciągły: Naciśnij przycisk dłuższy  czas aby skanować odległość




Pomiar w trybie golfowym

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wprowadzić kompensację trajektorii golfu, na wyświetlaczu pojawi się rzeczywista odległość i odległość pionowa.


Pomiar pod górę



Pomiar w dół




Blokada w trybie masztu golfowego

W trybie kompensacji trajektorii golfowej przesunąć przełącznik, aby wprowadzić blokadę masztu. Podczas pomiaru nakładających się celów należy długo nacisnąć przycisk  aby uzyskać odległość najbliższego celu. Na przykład: Jeśli nie można odróżnić celu od masztu ---flagowego lub lasu, funkcja ta zablokuje najbliższy cel - maszt flagowy.



Pomiar prędkości

Naciśnij i przytrzymaj  aby śledzić cel, urządzenie oblicza prędkość i pokazuje ją na wyświetlaczu LCD w czasie rzeczywistym.



Ważne uwagi


• Wielofunkcyjny dalmierz nie emituje widzialnej wiązki. Wykorzystuje on nieniszczący wizji laser impulsowy na podczerwień, a następnie od wybranego celu odbija wiązkę z powrotem do odbiornika optycznego. Mierząc każdy impuls od celu i z powrotem, dalmierz laserowy wykorzystuje zaawansowany obwód diagnostyczny do natychmiastowego obliczenia zmierzonej odległości. Maksymalny zakres pomiarowy urządzenia zależy od współczynnika odbicia celu, koloru, wykończenia powierzchni, rozmiaru i rzeczywistego kształtu.

Aby zagwarantować dokładność, spróbuj używać urządzenia w poniższych warunkach:

- Słoneczny dzień
- Jasny cel
- Powierzchnia o wysokim współczynniku odbicia
- Czyste powietrze
- Błyszcząca powierzchnia

Poniższa sytuacja może spowodować problemy z pomiarem urządzenia:


- Czarny cel
- Mały cel
- Bardzo silne światło lub słońce
- Śnieg, deszcz lub mgła
- Powierzchnia rozproszona
- Szkło
- Cel dynamiczny

- Naładuj urządzenie, gdy wyświetlana jest ikona  aby uniknąć mniejszej dokładności w warunkach niskiego naładowania baterii.
- NIE dotykaj obiektywu palcem, aby chronić powłokę na obiektywie.
- NIE WOLNO demontować urządzenia, które jest skalibrowane za pomocą precyzyjnego przyrządu. W przypadku problemów z urządzeniem należy przesłać je do profesjonalnego serwisu.
- NIE WOLNO przecierać obiektywu niczym innym niż ściereczką do obiektywów.
- NIE WOLNO przenosić urządzenia z kolizją lub ciężarem.
- NIE WOLNO przenosić urządzenia w innych przedmiotach, które mogą uszkodzić dalmierz
- NIE WOLNO przechowywać urządzenia w miejscu nasłonecznionym, zakurzonym lub w warunkach obniżonej temperatury. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
- NIE używaj urządzenia skierowanego w stronę słońca lub silnego źródła światła, które może uszkodzić fotokomórkę.

Lista pakowania:

- Dalmierz
- Pudełko ochronne
- Etui
- Pasek na rękę
- Podręcznik użytkownika
- Kabel USB typu C

Zeskanuj kod qr, aby wyświetlić i
pobrać instrukcję w większej liczbie
języków.






Bezpečnostní předpisy

Před prvním použitím tohoto produktu si nejdříve přečtěte všechny provozní pokyny a bezpečnostní předpisy v tomto návodu.


- Nesprávná obsluha bez dodržování pokynů z tohoto návodu může způsobit poškození přístroje, ovlivnit výsledek měření nebo způsobit zranění uživatele nebo třetí osoby.
- Přístroj není dovoleno jakkoli rozebírat nebo opravovat. Je zakázáno provádět jakékoli nedovolené úpravy nebo změny výkonu přístroje.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Je přísně zakázáno používat laser do očí nebo na jiné části těla.
- Z důvodu rušení elektromagnetického záření jiných zařízení a přístrojů, prosím, nepoužívejte přístroj v letadle nebo v blízkosti lékařských přístrojů. Také jej nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo výbušnými materiály.
- V případě jakýchkoli problémů s kvalitou nebo dotazů týkajících se měřiče se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Popis dalekohledu

500m



1000m



Specifikace

Model	Focus Track 500m / Focus Track 1000m
Rozměry	103 x 65 x 38 mm / 108 x 67.7 x 38.5 mm
Hmotnost	125 g / 150 g
Rozsah měření	3-500m / 3-1000m , $\pm(1.0m+D \times 0.2\%)*$
Jednotka	m(Meter), Y(Yard)
Měření rychlosti	<0.5s (<120M 64ms; $\geq 120M$ 460ms)
Rozsah měření rychlosti	0~300km/h
Zvětšení	6X
Zorné pole	7.0°
Průměr cíle	19mm
Relief okuláru	15mm

















Ráže výstupní pupily	3.7mm
Rozsah nastavitelných dioptrií	±6°
Laserová třída	Třída 1
Délka vlny laseru	905nm
Baterie	3.7V / 750mAh Li-ion
Výdrž baterie	Nabíjení a vybíjení 500krát
Životnost baterie	Jednotlivé měření 20000krát po jednom úplném nabití
Voděodolnost	IP54
Provozní teplota	-10°C~ 50°C
Měření vlajkového stožáru	Ano
Měření sklonu	Ano
Specifikace nabíjení	Rozhraní DC5V 1A typu C


Poznámka: Maximální rozsah měření je založen na světlé barvě cíle, která závisí na počasí, odrazivosti cíle, barvě, povrchové úpravě, velikosti a skutečném tvaru. Přesnost přístroje může být ovlivněna také počasím, odrazivostí terče a silným světlem. Další informace naleznete v části "DŮLEŽITÉ POZNÁMKY".

Provoz

Vnitřní displej:



1.  Stav nabití
2.  Režim rychlosti
3.  Režim uzamčení vlajkového stožáru
 Odemčeno
 Uzamčeno
4. **SET** Režim nastavení
5.  Režim vibrací
6.  Režim golfové kompenzace do kopce a z kopce
 Do kopce  Z kopce
7.  Přímé měření:
 Skutečná vzdálenost / vlajkový stožár:
 vzdálenost k vlajkovému stožáru / golfová
 trajektorie
 Kompenzace: kompenzace vzdálenosti / režim
 rychlosti: hodnota rychlosti
8.  Zaměřování: cíl uprostřed
 Skenování cíle:  bliká
 Zachycení cíle:  přestane blikat
9.  Režim přímého měření
10. **mYd** m: metr / Yd: yard
 km/h: kilometr za hodinu
 k Y/h: tisíc yardů za hodinu
11.  Kompenzace golfové trajektorie:
 vertikální vzdálenost a skutečná vzdálenost



Zaměřování




Otočte směrem k "+", pokud nevidíte zřetelně na krátkou vzdálenost, např. dalekozrakost;
Otočte směrem k "-", pokud nevidíte zřetelně na velkou vzdálenost, např. krátkozrakost.

Režim

Krátkým stisknutím tlačítka  vyberte režim.

1. Přímé měření vzdálenosti: Změřte přímou vzdálenost od zařízení k cíli.
2. Vlajkový stožár: Zamkněte nejbližší cíl.
3. Kompenzace golfové trajektorie: Změřte kompenzační vzdálenost.
4. Měření rychlosti: Měření rychlosti pohybujícího se cíle v reálném čase.




Nastavení jednotky měření a vibrací

Režim nastavíte dlouhým stisknutím  po dobu 2 sekund.

Nastavení jednotky měření

Krátkým stisknutím  zvolte jednotku mezi M a Y.


Krátce stiskněte  pro nastavení vibrací.



Nastavení vibrací

Krátkým stisknutím  zapnete/vypnete vibrace.

Krátce stisknutím  uložíte nastavení.



POZNÁMKA:



1. Při zapnuté vibraci přístroj zavibruje jednou po každém měření a dvakrát, když je vlajkový stožár uzamčen.
2. Při vypnuté vibraci přístroj po každém měření nezavibruje a při uzamčeném vlajkovém stožáru zavibruje dvakrát.

Přímé měření vzdálenosti

Změřte přímou vzdálenost

Jednotlivá měření: Jednou krátce stiskněte .


Průběžné měření: Dlouze stiskněte  pro skenování vzdálenosti.




Golfové měření

Dlouhým stisknutím  zadáte kompenzaci golfové trajektorie. Na displeji se zobrazí skutečná vzdálenost a vertikální vzdálenost.

Měření do kopce



Měření z kopce



Pro golfové soutěže - zámek vlajkového stožáru


V režimu kompenzace golfové trajektorie posuňte přepínač do režimu uzamčení vlajkového stožáru.

Při měření překrývajících se cílů dlouze stiskněte  abyste zjistili vzdálenost nejbližšího cíle.

Například: Pokud nelze rozlišit, zda je cílem vlajkový stožár nebo les, tato funkce uzamkne nejbližší cíl - vlajkový stožár.



Měření rychlosti

Stisknutím a podržením  zaměříte cíl. Zařízení vypočítá rychlost a zobrazí ji na LCD displeji v reálném čase.



Důležité poznámky


• Multifunkční dálkoměr nevysílá viditelný paprsek. Používá nedestruktivní vidění infračerveným pulzním laserem a poté se od vybraného cíle odráží zpět do optického přijímače. Laserový dálkoměr měří každý impuls od cíle a zpět a pomocí pokročilého diagnostického obvodu okamžitě vypočítá naměřenou vzdálenost. Maximální měřicí dosah zařízení závisí na odrazivosti cíle, jeho barvě, povrchové úpravě, velikosti a skutečném tvaru.

Snažte se přístroj používat v prostředí, které je uvedeno níže, aby byla zaručena přesnost:

- Slunečný den
- Jasný cíl
- Lesklý povrch
- Čistý vzduch
- Vysoká odrazivost povrchu

Níže uvedené situace mohou způsobit problémy s měřením přístroje:


- Černý cíl
- Sněžení, déšť nebo mlha
- Difuzní povrch
- Drobný cíl
- Velmi silné světlo nebo sluneční svit
- Dynamický cíl
- Sklo

- Nabíjejte zařízení, když se zobrazí ikona  abyste se vyhnuli větších nepřesností při nízké baterii.
- NEDOTÝKEJTE se objektivu prstem, abyste ochránili povrchovou úpravu objektivu.
- Zařízení, které je kalibrováno vysoce přesným přístrojem, NEDEMONTUJTE.
Pokud se na zařízení vyskytnou problémy, pošlete jej do oddělení odborné údržby.
- NEOTÍREJTE objektiv ničím jiným než hadříkem na objektivy.
- NEVYSTAVUJTE přístroj nárazům ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v prostředí, kde se peče nebo kde dochází ke korozi.
- Zařízení NESKLADUJTE na slunečním světle, v prašném prostředí nebo v prostředí s nízkou teplotou.
Mělo by být uchováváno na suchém, chladném a větraném místě.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj namířený proti slunci nebo proti silnému zdroji světla, který by mohl poškodit fotosenzor.

Obsah balení:

- Dálkoměr
- Dárková krabička
- Pouzdro
- Řemínek na ruku
- Návod k použití
- USB-C kabel

Naskenováním qr kódu zobrazíte a
stáhnete příručku ve více jazycích.



FOCUS

BRINGS NATURE CLOSER



www.focussportoptics.com

Focus Track 500m / 1000m
User manual 2023